


ULINE H-1036
ULINE ELECTRONIC
TOUCH TAPE DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com




TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Bristles on brush are stiff and not soaking up water.	The brush needs to be broken in. Before using, wash with soap and water, then rinse with water.
Tape is jamming.	For lighter tapes, adjust or remove the weight on the top heater.
Tape is not advancing.	Ensure the tape roll guides are positioned fully in the down position. The holes on the guides should be toward the back of the machine.

ULINE H-1036

**ULINE DESPACHADOR
ELECTRÓNICO
TÁCTIL DE CINTA**

800-295-5510
uline.mx




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Las cerdas del cepillo son rígidas y no absorben agua.	El cepillo necesita ablandarse. Antes de usarlo, lávelo con agua y jabón. A continuación, enjuáguelo con agua.
La cinta adhesiva se atasca.	En el caso de cintas adhesivas más ligeras, ajuste o quite el peso en la resistencia superior.
La cinta adhesiva no avanza.	Asegúrese de que las guías del rollo de cinta adhesiva estén bien colocadas hacia abajo. Los orificios de las guías deben orientarse hacia la parte posterior de la máquina.

ULINE H-1036

1 800 295-5510
uline.ca

**ULINE – DÉVIDOIR
DE RUBAN ADHÉSIF À
TOUCHES ÉLECTRONIQUES**



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Les poils de la brosse sont raides et n'absorbent pas l'eau.	La brosse doit être rodée. Avant l'utilisation, nettoyez avec de l'eau et du savon. Ensuite, rincez à l'eau.
Le ruban est coincé.	Pour les rubans légers, il se peut que vous ayez à ajuster ou retirer le poids sur l'élément chauffant supérieur.
Le ruban n'avance pas.	Assurez-vous que les guides de rouleau du ruban sont tous en position abaissée. Les trous sur les guides doivent être orientés vers l'arrière de la machine.